

Bericht für den Gast



Behandlungsraum im Radon-Stollen

ACURADON Sanitätsrat Dr. Jöckel-Stollen

Anschrift

Kaiser-Wilhelm-Straße 9-11
55543 Bad Kreuznach

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0) 0671 / 931214

E-Mail: brigitte.pfeiff@kh-aura-kliniken.com

Web: <https://acuradon.de/>

Prüfergebnis

Der **ACURADON Sanitätsrat Dr. Jöckel–Stollen** wurde am 25.01.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis


 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	Stellplatz für Menschen mit Behinderung nicht gekennzeichnet
Bushaltestelle Oranjepark	✓	✓	✓	-	Bewegungsfläche entlang des Bussteigs 200 cm breit
Eingang	✓	✓	-	-	Längsneigung von 16 % auf dem Weg zum Eingang
Empfang	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u. a. zweiter Haltegriff am WC fehlt
Wartezimmer	✓	✓	-	-	Weg 132 cm breit, Tür mit geringer Bewegungsfläche: 132 cm x 200 cm
Behandlungsraum	✓	✓	-	-	Weg 132 cm breit, Tür mit geringer Bewegungsfläche: 132 cm x 200 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht kein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung. Gäste mit Behinderung dürfen mit besonderer Genehmigung direkt am Eingang parken. Die Zufahrt erfolgt über den Rad-/Fußweg (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm).
- Die Bushaltestelle „Oranjepark“ ist ca. 600 m entfernt.
- Die Fußwege zum Eingang sind leicht begeh- und befahrbar, weisen jedoch eine Längsneigung von 16 % über eine Strecke von 80 m auf.
- Das Gebäude ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 88 cm breit.
- Der Empfangstresen ist 100 cm hoch.
- Im Warteraum und im Behandlungsraum sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Im WC betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
 - links vom WC 180 cm x 54 cm, rechts gibt es keine Bewegungsfläche;
 - vor dem WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 150 cm x 150 cm.
- Rechts vom WC gibt es einen festen Haltegriff, links ist keiner vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel jedoch im Sitzen nicht einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen Alarm.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden, müssen aber während der Behandlung an der Rezeption warten.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Teilweise können die Wände zur Orientierung genutzt werden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.